

HMK EL SERVICE
INSTALLATION REPARATION SERVICE

Protokoll: Kontroll före idrifttagning och överlämning av anläggning

Kund Johan Silfwerplatz	
Adress Manfre Björkguists alle 16C	Aludden 1:104
Postadress 193 31 Sigtuan	

Installatör	HMK EL SERVICE	Kontroll utförd av	Mostafa Mehho
Adress	Petterslundsgatan 18 B	Datum	
Postadress	753 28 Uppsala		
Kontrollinstrument	Mostafa Mehho		

Beskrivning av arbetes omfättning

Leverans av servisskåp och inkoppling av kabel mellan servisskåp och ny central .
Byte av central.
Ansvar tas endast för ovan utfört arbete.
Punkter nedan som är ikryssade avser endast på vårt utförda arbete enligt ovan.
Isolationsresistansmätning och skyddsledarkontinuiteter är utförd endast på kabel mellan serviceskåp och central.

Följande punkter har kontrollerats

- Överensstämmelse med svensk standard
- Rätt kaslingsklass
- Skyddsledarkontinuitet
- Isolationsresistans
- Rätt åtragningsmoment för anslutningar
- Elinstallation bottenvåning
- Elinstallation övervåning
- belysning
- Nätverkinstallation

Kontrollen utförd och anläggning överlämnas till kund:

Datum
2013-12-30

Namn
Mostafa Mehho

Underskrift
