

Protokoll: kontroll före idrifttagning och överlämning av anläggning

Kund	Johan Silwerplatz
Adress	Sigtuna Aludden 1:105
Postadress	

Installatör	HMK EL SERVICE	Kontroll Utförd av	Mostafa Mehho
Adress	Petterslundsgatan 18 B	Datum	2014-02-17
Postadress	753 28 Uppsala		
Kontrollinstrument	Mostafa Mehho		

Beskrivning av arbetets omfattning

Leverans av servisskåp och inkoppling av kabel mellan servisskåp och ny central.
Ansvar tas endast för ovan utfört arbete.
Punkter nedan som är ikryssade avser endast på vårt utförda arbete enligt ovan.
Isolationsresistansmätning och skyddsledarkontinuiteter är utförd endast på kabel mellan serviceskåp och central.

Följande punkter har kontrollerats

- ✓ Överensstämmelse med Svensk Standard
- ✓ Rätt kapslingsklass
- ✓ Skyddsledarkontinuitet
- ✓ Isolationsresistans
- ✓ Elinstallation
- ✓ Nätverksinstallation

Kontrallen utförd och anläggningen överlämnas till kund:

Datum
2014/02/17

Namn
Mostafa Mehho

underskrift
